





A11 Radioodbiornik X2



Informacje o złączu

Wiązka przewodów: Tablica rozdzielcza
 OEM: 15126710
 Norma serwisowa: 15126710
 Opis: 20-drogowe F Seria USCAR 64 (GY)

Informacje o zacisku

Zakończony przewód: W toku
 Narzędzie do odblokowania: J-38125-215A
 Sonda badania diagnostycznego: J-35616-64B (L-BU)

A11 Radioodbiornik X2

Sworzeń	Przewód	Obwód	Działanie
10	0.35 BN/D-GN	3364	Sygnal resetowania wyświetlacza nawigacji (UDK)
14	0.35 GY/VT	3363	Sterowanie przyciemnienia wyświetlacza nawigacji (UDK)
20	0.5 GY	1903	AAS Sygnal czujnika prędkości koła lewego przedniego
	--	--	--