


1. Odbojnik
2. Wygłuszenie maski ze spinkami?



3. Brak masy ?
4. Jakież wygłuszenie?
5. Źle złożone podszybie? (nie powinno być po zewnętrznej stornie?)




5. Źle złożone podszybie? (nie powinno być po zewnętrznej stronie?)
6. Brak spinki?




7. Brak spinki?






- 8. Brak uchwytu akumulatora
- 9. Brak klapki akumulatora



10. Przewód od płynu hamulcowego ociera o "wybiera" - czy dobrze jego przebieg jest w dobrym moiejscu - w tym momencie podczas zaminy na 2 lub 4 haczy co czuć na lewarku no i przewód od płynu hamulcowego sie przeciera.

11. Tu czegoś nie brakuje?



12. Czy tu czegoś nie brakuje?

13. Czy te przewody nie powinny być jakoś szczepione?