



Informacje o łączniku

- Typ wiązki przewodów: Nadwozie
- Przyłącze OEM: 19151267
- Przyłącze serwisowe: 19151267
- Opis: 27-drogowe F 0.64 2.8 Series (PK)

Informacje o zacisku

- Wtyki: 1, 2, 4
- Zakończony przewód: 13327199
- Narzędzie do odblokowania: J-38125-12A
- Sonda badania diagnostycznego: J-35616-35 (VT)
- Sworzeń: 3
- Zakończony przewód: 13575560
- Narzędzie do odblokowania: J-38125-12A
- Sonda badania diagnostycznego: J-35616-35 (VT)
- Wtyki: 5-27
- Zakończony przewód: 13575870
- Narzędzie do odblokowania: J-38125-12A
- Sonda badania diagnostycznego: J-35616-64B (L-BU)

K9 Moduł elektroniczny nadwozia X6

Sworzeń	Przewód	Obwód	Działanie
1	0.75 D-BU/WH – Ciemny-Niebieski / Biały	195	Sterowanie zamka drzwi (AF8)
	0.75 GY	5911	Regulator zablokowania silownika blokady drzwi (bez AF8)
2	0.75 GY	295	Regulator zablokowania elementu nastawczego blokady drzwi (AF8)
3	0.5 BK	1650	Masa
4	0.75 BN/YE – Brązowy / Żółty	294	Sterownik odblokowania elementu nastawczego blokady drzwi (AF8)
5	0.5 VT/GY – Fioletowy / Szary	1303	Sygnal wyłącznika otwarcia drzwi tyłu nadwozia (1)
6	0.5 BN/D-GN – Brązowy / Ciemny-Zielony	109	Sygnal wyłącznika alarmu otwarcia pokrywy silnika
7-8	--	--	Nie używane
9	0.5 D-GN/D-BU – Ciemny-Zielony / Ciemny-Niebieski	6133	Magistrala 2 lokalnej sieci międzyobiektywnej (LIN) (UTR)
10	0.5 D-GN/YE – Ciemny-Zielony / Żółty	6134	Magistrala sieci liniowo sprzężonej (LIN) 3
11	--	--	Nie używane
12	0.5 D-GN/GY – Ciemny-Zielony / Szary	333	Sygnal czujnika poziomu płynu hamulcowego (bez JL9)
13-14	--	--	Nie używane
15	0.5 YE/D-BU – Żółty / Ciemny-Niebieski	5797	Sygnal otwarcia wyłącznika uchwytu tylnego panelu zamykającego
16	0.5 D-GN/BN – Ciemny-Zielony / Brązowy	6132	Magistrala lokalnej sieci międzyobiektywnej (LIN) 1
17	--	--	Nie używane
18	0.5 D-BU	2500	Dane szeregowo szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1)
19	0.5 WH	2501	Dane szeregowo szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1)
20-23	--	--	Nie używane
24	0.5 D-BU	2500	Dane szeregowo szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1)
25	0.5 WH	2501	Dane szeregowo szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1)
26	--	--	Nie używane
27	0.5 GY	747	Sygnal przełącznika uchylenia drzwi tylnych lewych