



## Chevrolet Cruze Kombi 1.4 T

Registreringsnummer RYK123

Fordonet RYK123 är en svart herrgårdsvagn av årsmodell 2013 som är exporterad från Sverige 2024-10-15. Motorn är på 140 hk och drivs med bensin.

Vid blandad körning förbrukar den 5,7 liter/100km. Vi uppskattar den årliga körsträckan till 1 468 mil.

♥ Spara fordon [Mina sparade fordon](#)

### Historik



Det finns 23 st registrerade händelser i detta fordons historik.

[Se fordonets historik →](#)




## Fordonsinfo

Fabrikat	Chevrolet
Modell	Cruze Kombi 1.4 T
Fordonsår / Modellår	2012 / 2013
Registreringsnummer	RYK123
Chassinr / VIN	KL1JF3589DK043454
Stöldstatus Sverige	Ej rapporterat stulet ✓
Status	Avregis.
Import / Införsel	Nej

Först registrerad	2013-01-11
Trafik i Sverige Antal ägare	2013-07-10 4 st
Senaste ägarbyte	2024-09-30
Senast besiktigad	2024-05-31
Mätarställning (besiktning) ?	15 286 mil
Nästa besiktning senast	Uppgift saknas

Utsläppsklass	Euro 5
Årlig skatt	866 SEK
Skattemånad	Juni
Kreditköp	Nej
Leasad	Nej

## Historik

-  Avregistrerad  
2024-10-15  
Avregistrerad
-  Trafikstatus  
2024-09-30  
Avställd och får ej användas i trafik
-  Ägarbyte  
2024-09-30  
Företag från Bromma  
[Visa uppgifter](#)





## Besiktigad

2024-05-31

Kontrollbesiktning vid 15 286 mil.

Resultat: Godkänd



## Besiktigad

2023-03-27

Kontrollbesiktning vid 13 766 mil.

Resultat: Godkänd



## Besiktigad

2022-01-27

Kontrollbesiktning vid 12 310 mil.

Resultat: Godkänd



## Ägarbyte

2021-10-27

Privatperson från Karlstad

[Visa uppgifter](#)

## Trafikstatus

2021-10-27

Påställd och får användas i trafik



## Trafikstatus

2021-10-12

Avställd och får ej användas i trafik



## Ägarbyte

2021-10-12

Företag från Karlstad

[Visa uppgifter](#)

## Besiktigad

2020-11-23

Kontrollbesiktning vid 10 910 mil.

Resultat: Godkänd



## Besiktigad

2020-11-10

Kontrollbesiktning vid 10 858 mil.

**Resultat: Icke godkänd**

*Ombesiktning senast 2020-12-10*



Besiktigad

2019-11-21

Kontrollbesiktning vid 9 290 mil.

**Resultat: Godkänd**



Besiktigad

2018-10-24

Kontrollbesiktning vid 7 490 mil.

**Resultat: Godkänd**



Besiktigad

2018-10-17

Kontrollbesiktning vid 7 468 mil.

**Resultat: Icke godkänd**

*Ombesiktning senast 2018-11-19*



Besiktigad

2017-01-13

Kontrollbesiktning vid 4 445 mil hos [BESIKTA FORSHAGA](#).

**Resultat: Godkänd**



Besiktigad

2013-08-06

Registreringsbesiktning.

Resultat: Okänt



Trafikstatus

2013-07-10

Påställd och får användas i trafik



Ägarbyte

2013-07-10

Företag från Karlstad

[Visa uppgifter](#)



**Registrerad**

2013-07-10

Registrerad för trafik i Sverige

**Förregistrerad**

2013-01-11

Förregistrerad och tilldelad regnummer

**Ägarbyte**

2013-01-11


Information från Transportstyrelsen som inkluderar bl.a. ägarbyten, trafikstatus och besiktningar uppdaterades 2024-11-01. Nästa uppdatering kommer att ske 2024-11-08.

**Tillverkad**

2012-12

Fordonet tillverkat i Sydkorea.

**Teknisk info**

Motoreffekt	140hk / 103 kW
Motorvolym	1 362 cm <sup>3</sup>
Toppfart	200 km/h
Drivmedel	Bensin
Fyrhjulsdrift	Nej
Bränsleförbrukning (NEDC)	5.7 liter/100km
CO <sub>2</sub> -utsläpp (NEDC) ?	134 g/km
Ljudnivå körning	71 dB
Passagerare	4 st + förare
Airbag passagerare	Ja
Dragkrok	

**Dimensioner**

Färg	Svart
Kaross	Herrgårdsvagn
Längd	4 781 mm
Bredd	1 797 mm
Höjd	1 521 mm
Tjänstevikt	1 515 kg
Totalvikt	1 940 kg
Lastvikt	Max 425 kg
Släpvagnsvikt	Max 1 200 kg
Släpvagnsvikt obromsad	Max 695 kg
Släp totalvikt (B)	Max 1 200 kg
Släp totalvikt (B+)	Max 1 200 kg
Axelavstånd	2685 mm
Däck fram	205/60 R16 92H
Däck bak	205/60 R16 92H
Fälg fram	6 1/2JX16/ET39
Fälg bak	6 1/2JX16/ET39

## Övrigt

Fordonskategori EU

Typgodkännandenr

e4\*2001/116\*0, 

Kväveoxider, NOX

6.3 mg/km

